

# علامہ اقبال اور پن یونیورسٹی اسلام آباد

سمرت: خرداد 2009ء
کل نمبر: 200
کامیابی کے نمبر: 80

تحریری

سچ: انفرمیڈیٹ
(351) آنومکینکس
وقت: تین سوئے

نوٹ: پانچ سوال حل کریں۔ پہلا سوال لازمی ہے۔

(20)	(الف) درج ذیل خالی جگہ مناسب الفاظ سے پُر کریں۔ ۱۔ سکراپر کا تعلق ..... اوزاروں سے ہے۔ ۲۔ (Bur) ..... کی مدد سے اتاری جاتی ہے۔ ۳۔ کریکٹ شافت کے ایک سرے پر ..... لگا ہوتا ہے۔ ۴۔ پشن کے اوپر سے نیچے آنے یا نیچے سے اوپر جانے کے عمل کو ..... کہتے ہیں۔ ۵۔ انجن کا چکناڑ تیل زیادہ حرارت کے باعث اپنی ..... کھو دیتا ہے۔ (ب) غلط اور صحیح کی نشاندہی کریں۔ ۱۔ الیکٹریک فیول پپ کے ایندھن خانے میں کسی قسم کا فلتر نہیں لگایا جاتا۔ ۲۔ نیدل والوفلوٹ کے نیچے لگا ہوتا ہے۔ ۳۔ پشن کی صفائی کے لیے تاروں کا برش استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ ۴۔ بگ ایڈ جریل کا تیل کلرنس پلاسٹی گیج سے ناپا جاتا ہے۔ ۵۔ تھرمو سیٹ ایک والو ہوتا ہے جو کہ انجن کو جلد ٹھہردا کر دیتا ہے۔	سوال نمبر-1
(20)	(الف) گاڑی کے کوئی ستم اور ان کی اقسام کو واضح کریں۔ (ب) گاڑی کے بریکیشن ستم کو تفصیلاً مرحلہ وار بیان کریں۔	سوال نمبر-2
(20)	گاڑی میں کچھ کی اہمیت، بناوٹ، کام اور اقسام کو تفصیل سے بیان کریں۔	سوال نمبر-3
(40)	ورکشاپ میں استعمال ہونے والے ضروری اوزاروں کی بناوٹ اور اہمیت، استعمال اور حقائقی تباہی پر بیان کریں۔	سوال نمبر-4
(40)	(الف) گاڑی میں انجن کی اہمیت اور ان کی بناوٹ بیان کریں۔ (ب) گاڑی میں بریک کی اہمیت، بناوٹ، اقسام اور کام کرنے کے اصول تحریر کریں۔	سوال نمبر-5
(20)	(الف) میکانیکی فیول پپ کس طرح کام کرتا ہے؟ شکل کی مدد سے سمجھائیں۔ (ب) دھوکیں سے فنائی آلو دگی کو کس طرح کم کیا جاتا ہے؟ مختلف طریقوں کو شکل کی مدد سے واضح کریں	سوال نمبر-6
(20)	مختصر نوٹ لکھیں۔	سوال نمبر-7
(40)	۱۔ ائر کلیز ۲۔ کیم شافت ۳۔ آلبی پپ ۴۔ پریشر ۵۔ ریلیف والو	
(20)	(الف) اگریشن ستم کے کتنے حصے ہیں؟ ان کے نام اور کام کرنے کے طریقے سمجھائیں۔ (ب) بیٹری کی بناوٹ، استطاعت، کیمیائی عمل، چار جنگ اور پرستال کرنے کے طریقے بیان کریں۔	سوال نمبر-8
(20)		

\*\*\*\*\*